Firmenanschrift aufbewahren - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - Verschluckbare Kleinteile! Keep the address of the company - Not suitable for children under 3 years! - Contains small parts! Veuillez conserver l'adresse - Ne convient pas pour les enfants de moins de trois ans! - Contient de petites pièces pouvant être absorbées! Adres bewaren - Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen Kunnen worden ingeslikt!

SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt
Tél. : +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: +49 (0)7502 - 94115-99
info@sol-expert-group.de - **www.sol-expert-group.de**

MADE IN EUROPE

0 - 3 10+ CE RoHS

Une fois usagé, l'appareil doit être jeté de manière conforme

SOL-EXPERT group

No. **44480**

4 037373 444809

QR Codes

Hier geht es zur Anleitung:

https://www.sol-expert-group.de/Solar-Produkte/Modelle-aus-Kunststoff/Bausaetze/Solarboot-Airstream-Loetbausatz::1257.html?language=de

Click here for the instructions:

https://www.sol-expert-group.de/Solar-products/Models-made-of-plastic/Building-kits/Solar-boat-Airstream-solder-kit::1257.html?language=en

Cliquez ici pour les instructions:

https://www.sol-expert-group.de/Articles-solaires/ModEles-rEduits-en-plastique/Kits-d-039-assemblage/Bateau-solaire-Airstream-kit-de-soudure::1257.html?language=fr

Klik hier voor de instructies:

https://www.sol-expert-group.de/Producten-op-zonne-energie/Modellen-van-kunststof/Bouwsets/Zonneboot-Airstream-soldeerkit::1257.html?language=nl

Liste des composants

Quantité	Composant	Caractéristiques
1	Coque de bateau en EPP	Flottant et stable
1	Moteur léger	RF300L
1	Hélice	Diamètre : 65 mm
1	Support de moteur	Métal
1	Cellule solaire	50 mA@ 2 - 3 V

Autres accessoires nécessaires : fer à souder, pistolet à colle

Contrôler et trier les composants !



Recommandation pour les enfants et adolescents : le montage et le soudage du produit doivent être encadrés par un adulte !



Dimensions :
150 x 70 x 70 mm



ATTENTION : !

La colle s'écoulant du pistolet à colle est brûlante. **Attention à éviter tout contact avec ta peau.** Si cela arrive, refroidis immédiatement la zone touchée avec de l'eau, et consulte un médecin si la colle ne se détache pas d'elle-même. L'embout du pistolet à colle devient également brûlant lors de son utilisation. **Attention à ne pas te brûler.**

Situation très courante avec de la colle chaude : lorsque tu as appliqué la colle à l'aide du pistolet à colle, le point de colle reste encore brûlant durant quelques instants. **Attends donc 2 bonnes minutes après chaque point de colle, afin que la colle puisse refroidir. Tu peux ensuite poursuivre ton travail.**

Consignes de sécurité :

- Conserve ce mode d'emploi en lieu sûr, pour pouvoir le consulter plus tard ! Il contient des informations importantes.
- Lors de la soudure, le fer à souder, l'étain à souder et les composants à souder deviennent brûlants. Sois très prudent !
- Utilise toujours un support lors des travaux de soudure ! Les composants ne pourront pas glisser.
- Pour ranger le fer à souder en toute sécurité durant le montage du produit, nous te conseillons un support de fer à souder.

A **Appliquer de la colle chaude sur l'entretoise, puis la coller sur la coque (à env. 45 mm du bord). Laisser refroidir 2 min.**



B **Coller le support de moteur au centre de l'entretoise, laisser refroidir 2 min.**



C **Enfoncer le moteur dans le support de moteur, et emboîter l'hélice**



D **Placer la cellule solaire et coller son pourtour à la colle chaude.** Lorsque le pourtour de la cellule solaire est collé proprement, les contacts situés sur l'arrière de la cellule solaire sont alors protégés contre l'eau.



E **Souder le câble**

Attention :
souder le câble rouge sur le point rouge !



Vue latérale



Vue arrière





Sous réserve de modifications et d'erreurs, version septembre 2018 / Christian Repky ©